

PAVIMENTOS Y SOLERAS

SOLERA SECA (base flotante de pavimento)

Sobre el soporte se ha extendido una capa de arcilla expandida, para evitar las irregularidades del soporte y mejorar el aislamiento térmico y acústico.

A continuación están colocados dos tableros de yeso laminado evitando la coincidencia de juntas entre ellos. Sobre los tableros se ha extendido un fieltro protector y sobre éste, el pavimento de baldosín catalán recibido con mortero de cemento. Perimetralmente lleva una junta de fibra de vidrio.